

苏州市生态环境局文件

苏环办字〔2019〕197号

关于报送生态环境部 2019 年统筹强化监督（第一阶段）发现问题整改情况的请示

市政府：

今年 7 月，生态环境部办公厅发来《关于对 2019 年统筹强化监督（第一阶段）发现问题进行督办的函》，通报了我市在打击“洋垃圾”进口、群众信访线索核查等 2 个方面存在的 6 个问题。对此，李亚平市长批示“请相关市区按要求抓好核查整改工作”，陆春云副市长批示“请生态环境局本周督办一次，并把情况汇总报政府”。根据生态环境部督办要求和市领导批示精神，我局立即组织人员赴现场进行督办，并向市政府上报了督办情况汇报《关于对生态环境部 2019 年统筹强化监督（第一轮）发现问题督办情况的汇报》（苏环办字〔2019〕145 号）。根据现场督办情况，我

局会同相关市区生态环境部门继续加大对督办问题的跟踪，督促企业落实整改。目前，生态环境部督办函通报的6个问题均已完成整改。按照来函要求，督办问题整改情况应于9月30日前书面反馈生态环境部。我局代拟了《关于生态环境部2019年统筹强化监督（第一阶段）发现问题整改情况的汇报》，如无不妥，请加盖苏州市人民政府公章后上报。

附件：《关于生态环境部2019年统筹强化监督（第一阶段）发现问题整改情况的汇报》



关于生态环境部 2019 年统筹强化监督（第一阶段）发现问题整改情况的汇报

（代拟稿）

生态环境部办公厅：

5 月 15 日至 24 日，生态环境部组织开展了统筹强化监督（第一阶段）工作，发现我市在打击“洋垃圾”进口、群众信访线索核查等 2 个方面存在环境问题。收悉督办函后，我市高度重视，市政府主要领导及分管领导均作出重要批示，要求各地抓好核查整改工作。目前，涉及问题整改已取得阶段性成效，现将整改落实情况函告如下：

一、基本情况

本轮统筹强化监督共交办环境问题 6 个，分别为打击“洋垃圾”进口问题 1 个，群众信访线索核查问题 5 个，涉及昆山市、太仓市、吴江区、吴中区 4 个板块。按照督办函要求，各地认真组织核查，督促企业落实整改，对存在环境违法行为的企业予以立案处罚，并将督办问题清单及整改情况在当地政府网站进行公开。

二、整改情况

（一） 打击“洋垃圾”进口专项交办问题

1.交办问题：骏源金属制品（太仓）有限公司固（危）废贮存场所设置不规范，且未进行安全分类存放。

整治情况：该公司原名为骏业金属制品（太仓）有限公司，有环保审批和验收手续。2014年更名为骏源金属制品（太仓）有限公司，审批文件（太环建[2014]428号）。目前公司主要从事废塑料粉碎及造粒生产，生产原料为国内塑料和进口的塑料粒子半成品。现已按要求新建了危废仓库，并张贴标识标签，公司危废管理计划中危废为废活性炭。经检查核实，该公司最近一次危废转移时间为2019年6月4日，委托常州鑫邦再生资源利用有限公司进行处置，新更换下来的废活性炭堆放在危废仓库内。

目前该问题已完成整改。

（二） 信访线索核查专项交办问题

1.交办问题：西二环路北罗田圩后面的河段中央有黑水冒出，污染河道。

整改情况：该河道为盛泽镇坝里村芦田圩北侧的施家漾河道，东西走向，全长约450米，河水流向为由西往东，最终排入清溪河。河段北侧涉及的主要企业有吴江市白云纺织厂、吴江誉美纺织有限公司、吴江市林旺纺织厂、吴江市豫震纺织厂，南侧涉及的主要企业有苏州豪建纺织有限公司、吴江市艺通纺织有限公司，上述六个厂区内的生产废水均接管至吴江市盛泽水处理发

展有限公司进行处理。2018年11月吴江区盛泽镇综合执法局接到上述问题投诉，经调查，系吴江白云纺织厂厂区内苏州得米丝绸整理厂位于施家漾河道内的污水管道发生爆裂，导致生产废水从污水管道内冒出并排入河道。之后，吴江市盛泽水处理发展有限公司立即组织人员对该处污水管道进行抢修。2019年5月吴江区盛泽镇综合执法局对全镇的牛仔裤砂洗企业开展集中整治行动，对包括苏州得米丝绸整理厂在内的牛仔裤砂洗企业进行了取缔，目前苏州得米丝绸整理厂处于关停状态。8月6日现场督办时未发现该河段水质异常，现场对河道东西两端的河水进行了采样，数据均达到了《地表水环境质量标准》(GB3838-83)表1规定III类标准。

目前该问题已完成整改。

2.交办问题：吴中区金庭镇金庭路西山工业园9幢内纺织品加工企业未安装废气和废水污染防治设施。

整改情况：该加工企业为苏州小出轿车用品有限公司，位于金庭镇金庭路77-9号(西山工业园9幢)，建设项目有相关环保审批验收手续，主要从事汽车座套的加工生产，无生产废水产生，无食堂，生活污水排入小区化粪池内。2018年2月擅自延伸激光切割工艺，激光切割时产生的废气未配套污染防治设施，废气无组织排放。针对废气未配套污染防治设施的环境违法行为，生态环境部门已立案处罚，罚款金额4万元。目前企业擅自延伸的激

光切割工艺已停止生产，激光切割设施已搬离。

目前该问题已完成整改。

3.交办问题：吴中区万业湖墅金典小区南水泥厂污染环境信访线索核查该地区扬尘、噪音问题尚未完全解决。

整改情况：该地区涉扬尘企业主要有苏州市德力商品混凝土有限公司、苏州南久和混凝土有限公司和苏州市中天粮油有限公司。存在问题及整改措施：（1）苏州南久和混凝土有限公司封闭式砂石料库不完善，现已增加防尘遮盖措施；（2）苏州市德力商品混凝土有限公司没有建设密闭式砂石料库，目前西侧已安装防风抑尘网，企业拟于 2019 年底完成拆迁。（3）苏州市中天粮油有限公司没有建设密闭式砂石料库、堆场没有硬化、砂石遮盖不到位等问题，目前已完成堆场地面硬化，并建设了防风抑尘网。各企业例行监测中噪音监测达标，根据实际情况，吴中区责令各企业夜间不得进料，噪音投诉已大幅减少。

目前该问题已基本完成整改。

4.交办问题：乡道 601 附近存在室外存放危废，染料房废水直排，空地处掩埋固废。

整改情况：经与举报人联系，举报地点为昆山市沃尔江照明（昆山）有限公司。该公司原年生产照明灯饰及其零配件 100 万套的建设项目已经停产，目前仅从事人造植物、塑料工艺品包装生产。生产工艺为：外购配件-组装-包装-成品。上述新的建设项

已于 2016 年完善了环保违法违规建设项目清理自评估报告，并完成公示。该公司生产工艺简单，仅涉及组装、包装等作业，无生产废水、废气产生。在该公司生产现场未发现举报人所述的染料房，也未发现存放危废、废水直排等现象。反映“空地处掩埋固废”事宜，根据举报人电话描述的位置结合现场情况，该处目前为一片芦苇荡，未发现掩埋固废情况。

目前该问题已完成整改。

5. 交办问题：太仓市骏源金属和金泰资源再生两家企业使用洋垃圾废塑料造粒，在加工过程中产生难闻刺激气味。

整改情况：（1）骏源金属制品共有五条造粒线，共配套三套废气处理设施（三条线共配套一套活性炭+光催化、两条线各配套一套活性炭）；粉碎生产线一条，配套一套布袋除尘设施。2019 年 6 月 13 日该公司委托江苏国泰环境监测有限公司进行监测，监测报告显示有组织、无组织废气浓度达标。2019 年 8 月 7 日太仓市环境监测站对该公司废气排放进行监测，根据监测报告显示，现场监测时该公司有组织排放达标。现场检查时要求该公司加强对废气治理设施的运行管理，确保废气达标排放。（2）金泰资源再生共两条造粒线，造粒废气配套了静电捕油装置+水喷淋装置。5 月份强化督查检查时该企业处于停产状态。经核查，太仓市环境监测站于 2019 年 4 月 9 日对该公司有组织废气进行现场监测，监测结果达标。目前公司仍处于停产状态，针对该公司

车间等环境脏乱等问题，执法人员下达了停产整改的行政处理通知书，要求公司对车间地坪、原料仓库、堆场及生产设备等进行整改。目前该公司车间地坪整改已基本完成，待企业整改结束按程序恢复生产后，生态环境部门将委托第三方有资质单位对其进行废气监测。

目前该问题已基本完成整改。

三、下步工作

下阶段，我市将继续加大生态环境执法力度，举一反三，在日常工作中把类似企业、类似问题作为日常监督管理的重中之重，同时，继续跟踪问题整改效果，并按按时完成企业搬迁、复产监测等工作。

特此汇报。

苏州市人民政府

2019年9月x日